



ABS MARCAJE RUTIERE SRL

Semnalizare a căilor de evacuare"

Căile de evacuare și ieșirile de urgență trebuie să fie clar vizibile și marcate permanent, și trebuie să ghideze persoanele în fuga lor spre exterior sau către o zonă securizată, pe cea mai rapidă și sigură rută posibilă.

Marcajul fosforescent crește viteza de evacuare și orientarea. Deoarece nu necesită o alimentare electrică, este prietenos cu mediul și rezistent la perturbări (caderi de curent).

Vopsea fosforescentă

"2-K Nachleuchtfarben" sunt utilizate pentru fabricarea sistemelor de ghidare cu linii fosforescente de înaltă calitate pentru semnalizarea căilor de evacuare în case de scări, parcări subterane, fabrici, centre comerciale, tuneluri etc. Marcajul poate fi aplicat la baza pereților, la obstacole, la ieșirile de urgență, la marginile treptelor și pe podea, care sunt supuse la uzură mai mare, de exemplu, traficul de autovehicule. Luminozitatea sa bună nu numai că indică direcția de evacuare, ci permite și identificarea clară a treptelor, obstacolelor și a condițiilor de mediu.

Sistemul de vopsele fosforescente 2-K se remarcă prin rezistența excelentă la substanțe chimice, rezistența la abraziune și durabilitatea.

Vopselele fosforescente 2-K au fost testate conform standardului DIN 67510 Teil 1 "Produse fosforescente de lungă durată" la Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung (BAM).

Sistemul de vopsele fosforescente 2-K este potrivit în special pentru:

- Suprafețe bituminoase (de exemplu, asfalt turnat, asfalt beton)
- Suprafețe din beton
- Podele din rășini sintetice



ABS MARCAJE RUTIERE SLR

Deoarece aplicarea sistemului de vopsele fosforescente 2-K se face într-un proces de 3 straturi, lucrările de marcări sunt de obicei realizate în 2 zile.

Ziua 1:

Stratul 1: Grundierung 2-K (timp de uscare aproximativ 3 ore)

Stratul 2: Vopsea fosforescentă 2-K (timp de uscare aproximativ 4 ore)

Ziua 2:

Stratul 3: Lac transparent UV 2-K (timp de uscare minim 8 ore sau peste noapte)

Cerință pentru o aderență optimă a marcajului:

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără praf, ulei, grăsime și fără particule sau alte impurități.